

COMMUNE : **ECUISSES**  
PLAGE : **ETANG DE BONDILLY**  
Contrôle réalisé le : **11 juillet 2016 à 15h24**  
Contexte du site : **BAIGNADE**

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	<b>22,4</b>	Huiles minérales :	<b>absence</b>
Météo du jour :	<b>couvert</b>	Odeur de phénol :	<b>absence</b>
Fréquentation :	<b>nulle</b>	Substances tensio-actives :	<b>absence</b>
Température de l'eau (°C) :	<b>26</b>	Coloration de l'eau :	<b>conforme</b>
		Transparence * (mètres) :	<b>&lt;1</b>

(\*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **61**  
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1800
EI	100	660

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**AQUA DI BUONA QUALITA**

**AGUA DE BOA QUALIDADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

Pour le directeur général,  
La responsable de l'Unité Territoriale  
Santé Environnement



. Marie-Noëlle LOIZEAU

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE**

Mâcon le : 18 juillet 2016

MADAME LE MAIRE  
MAIRIE DE ECUISSES

MAIRIE

71210 ECUISSES

**Baignade :** ETANG DE  
BONDILLY

**en EAU SUPERFICIELLE**

prélevé le : lundi 11 juillet 2016 à 15h24

par : CARSO / VACATAIRE2

Motif : CONTROLE SANITAIRE

Code du prélèvement : 07100062511

Code Sise du site : 071001288

Point de surveillance : ETANG DE BONDILLY

Commune : ECUISSES

Code SISE du PSV : 0710000001827

Code UE du PSV : 226302042D071204

**Résultats**

**Valeurs limites**

Résultats des mesures de terrain	Valeur	Unité	bon/moyen	moyen/mauvais
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>				
Affichage des résultats sur le site	ABSENCE	qualit.		
Developpement BIOFILM	0	qualit.		
Fréquentation au moment du plv	nulle	qualit.		
Nébulosité	Couvert	qualit.		
Température de l'air	22,4	°C		
Température de l'eau	26	°C		
<b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>				
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.		
PHENOL	ABSENCE	qualit.		
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	qualit.		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Chang. anormal de coloration	NORMAL	qualit.		
Ré goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.		
Transparence Secchi	<1	mètre		
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>				
pH	8,90	unitépH		
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Oxygène dissous	10,34	mg/L		
Oxygène dissous % Saturation	133,2	%sat		

**Références et résultats de l'analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type d'analyse : 071BAIGN

Code SISE de l'analyse : 07100070509

Code laboratoire de l'analyse : 6901

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats		Valeurs limites	
	Valeur	unité	bon/moyen	moyen/mauvais
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/100mL	100	660
Escherichia coli / 100ml (MP)	61	n/100mL	100	1800

**Interprétation globale du prélèvement : Bon**

Code PLV : 00062511

**Conclusion sanitaire de l'ARS**

Eau de bonne qualité microbiologique pour la baignade et les activités nautiques. Conforme aux valeurs impératives et aux valeurs guides fixées par la réglementation. La transparence de la baignade est inférieure à 1 m. Je vous invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des baigneurs.

**Pour le directeur général,  
La responsable de l'Unité Territoriale  
Santé Environnement**



**. Marie-Noëlle LOIZEAU**